

Утверждаю: Директор МКОУ
«Терекли-Мектебская СОШ им. Кадрии»

Акимова. А.А.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № 016-17 при работе с жарочным шкафом

1. Общие требования охраны труда.

1.1 К самостоятельной работе с жарочным шкафом допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный инструктаж по охране труда и инструктаж на рабочем месте.

1.2. При работе с жарочным шкафом должны соблюдаться правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе с жарочным шкафом возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных факторов:

физических:

- термические ожоги при касании нагретых частей жарочного шкафа
- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса жарочного шкафа и отсутствии диэлектрического коврика.

1.4. При работе с жарочного шкафа должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник, хлопчатобумажный, косынка или колпак. На полу около электротитана должен находиться диэлектрический коврик.

1.5. На пищеблоке должна быть мед аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть оборудован первичными средствами пожаротушения.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний по охране труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под косынку или колпак.

2.2. Включить вытяжную вентиляцию пищеблока.

2.3. Убедиться в наличии на полу около корпуса жарочного шкафа диэлектрического коврика.

2.4. Проверить наличие и надежность подсоединения к корпусу жарочного шкафа защитного заземления, а также целостность подводящего кабеля электропитания.

3. Требования охраны труда во время работы.

- 3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить жарочный шкаф, убедиться в нормальной его работе.
- 3.2. Подготовить для выпечки в жарочном шкафу исходные полуфабрикаты.
- 3.3. Довести температуру в жарочном шкафу до установленной нормы в зависимости от исходных изделий.
- 3.4. Во избежание ожогов рук ставить и вынимать противни с выпечкой из жарочного шкафа, используя полотенце или прихватки.
- 3.5. Соблюдать осторожность при открывании жарочного шкафа во избежание ожогов лица и дыхательных путей раскаленным воздухом.
- 3.6. Следить за температурой жарочного шкафа, не допускать его перегрева.
- 3.7. Не оставлять без присмотра включенный жарочный шкаф.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

- 4.1. В случае неисправности в работе жарочного шкафа, а также нарушении защитного заземления его корпуса прекратить работу и выключить жарочный шкаф. Работу продолжать только после устранения неисправности.
- 4.2. При коротком замыкании и загорании жарочного шкафа немедленно отключить его от электросети и приступить к тушению очага пожара при помощи огнетушителя, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и администрации учреждения.
- 4.3. При получении травмы сообщить об этом администрации, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
- 4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить жарочный шкаф от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы

- 5.1. Выключить жарочный шкаф от сети и после его остывания промыть горячей водой.
- 5.2. Привести в порядок рабочее место, провести влажную уборку помещения и выключить вентиляцию.
- 5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.